

# F701-S


# 备有对应投料·排料计量,装袋计量的 多样控制模式



# ■投料·排料控制模式

搭载有仅凭计量指示直接控制投料·排料口的程序。

■装袋控制模式 搭载有封袋信号 输出,双联曲柄 交替排料等装袋 的便利功能。



# 品种储存/累计功能

可以储存定量值等8种计量设定值。

一台机器可以进行8种混合控制/累计管理。

#### 主&副显示器

主显示器(7位):显示重量值(总重量/净重) 副显示器(14位):銘柄/显示累计值 or 累计次数 or 定量值

#### 高速取样&高显示分辨率

拥有300次/秒的高速A/D转换、高速数字处理能力,全部输入范围内可保证1/10000的显示分辨率。

## 等价输入校正

只要按键输入就可校正与传感器的输出值相 对应的重量值。

#### 数字低通滤波器

抵抗外部震动,实现高速·高精度计量。

### 对应 Sink type、Source type

外部输出输入信号的类型可以从Sink type/Source type中选择。

# RS-485标准装备

从Modbus-RTU,独自格式中选择


### 自由电源


可以自由的在AC100 ~ 240V之间切换。


#### 技术参数

模拟部分	激励电压	DC5V±5% 输出电流:90mA以内 远程操作方式 (可以并联6个350Ω的传感器)
	信号输入范围	-0.5~3.0mV/V ***
	零点调整范围 量程调整范围	数字演算的自动调整方式 - 0.2~2.0mV/V 数字演算的自动调整方式 - 0.3~3.0mV/V
	最小输入分度	蚁子,與异时自动,何望方式 0.3~3.0HIV/V 0.15 μ V/count
	精度	非线性: 0.01%/FS以内 零点漂移: 0.025 μ V/°C RTI typ 量程漂移: 1ppm/°C typ
	A/D转换器	速度:300次/秒 分辨率:24bit (二进制)
	最小指示分辩率	1/10000
	二次校正	等价输入校正 二次校正时的最小指示分辨率:1/1000(常温)
显示部分	显示器	字高18.5mm 液晶模块显示数字(7位) 副显示:字高7.3mm(14位)
	显示値	5位 符号:最上位是负号
	累计值显示	9位 ※可切换到 累计次数(4位),定量(5位),代码(1位)
	显示次数	可选择1、2、5、10、20 次/秒(系统速度是300次/秒)
	最大称量值	5位
	最小分度	可在1~50之间设定
	小数点 超量程显示	从0、0.0、0.00、0.000中选择 LOAD: A/D转换器输入超量程、OFL1: 净重超量程、OFL2: 总重量超出 最大称量值+9分度、
	起里性亚小	-OFL2:最大称量值负超量程或20分度负超量程、OFL3:总重超量程 版人标单值下9万度、
	中心零点显示	显示真实零点或各值中心
	状态显示	CLAMP/SP3/SP2/SP1/HOLD
	\$110-all-1	COMPL./ZT/ZALM/STAB/TARE/NET/GROSS/NZ
		D.CHG/HILIM/HI/GO/LO/LO LIM/CZ/LOCK
设定部分	设定方法	用键盘操作设定(发音薄膜键盘) 或者在装有选择RS-485时,可从主计算机设定
	设定存储	校正值和一部设定储存到NOV.RAM(不挥发性RAM)
		其他的设定储存到F-RAM(不挥发性RAM)
	设定值的保护	可以进行设定值或校准值的保护(LOCK开关、软件LOCK)
	设定项目	上限/下限/近零/大投入/定量前/落差/过量/不足/定量/比较禁止时间/判别时间/完成信号输出时间/
		补正时间/自动落差限值/称重功能1/称重功能2/皮重设定/皮重显示/数字低通滤波器/
		移动平均式数字滤波器/MD/ZT时间/ZT幅/积算比较选择/积算定量(上位4位)/积算定量(下位5位)/
		积算次数/称重功能3/功能键禁止·LOCK/外部输入选择1/外部输入选择2/外部输出选择1/外部输出选择2/ 错误输出选择/预备输出选择/密码输入/封袋输出时间/卸料时间/计量开始时间/AZ次数/判定次数/
		看庆物山远洋/ 拟备物山远洋/ 密码物人/ 封袋物山的间/ 却科的间/ 计重并归的间/ AZ次数/ 判定次数/ 顺控模式1/顺控模式2/补充促进设定值/扩展功能选择1/扩展功能选择2/标定重量值/最大称量值/
		最小分度/DZ限制值/显示选择1/重力加速度补正/净重超量/总重超量/显示选择2/RS-485 I/F设定/
		RS-485 通信类型/RS-485 ID/发射延迟时间/零点校正/量程校正/等价输入校正/选件显示
外部信号	iT险 PNP (Source	<ul><li>) 型、NPN (Sink) 型財可以洗择</li></ul>
	外部输出信号	大投入/中投入/小投入/完成/卸料/封袋/错误选择1,2/输出选择1~6/预备1,2
	(16点)	信号ON的时候,输出晶体管为ON。
		※有必要在外部准备电源
	外部输入信号	运转允许/称重开始/停止/卸料指令/手动卸料/卸料门开/累计复位/输入选择1~6/代码1,2,4
	(16点)	接点(继电器,开关等)或者是无接点(晶体管,集电极开关输出的TTL等)连接可能
		※有必要在外部准备电源
接口	RS-485通讯接口	
		独自格式中选择)
一般性能	电源电压	AC100~240V(+10%-15%)(自由电源50/60Hz)
	消耗电力	15W max.
	突入电流	2A、3mSec:AC240V平均负载状态(常温,开始时)
	使用条件 外形尺寸	使用温度范围:-10~+40℃ 保存温度范围:-20~+85℃ 湿度:85%RH以下(无凝露) 192(W)×96(H)×140(D)mm(不含凸起部分)
	<b>ず</b> 量	192 (W) x96 (ロ) x140 (D) IIIII (小音口起前分) 约2kg
WH 문 다		- 0
門馬面	格尼柳八电源线 (额定电压120V) 3111个1、14 感益接关个1、14 感益接关体放个1、27 前柳山/柳八州接关个1、  橡胶衬垫×1、使用说明书×1	
其他部件		
		1.5: AC輸入电源线 (250V耐压) 1.5m
	CA4131:	6芯电缆线一端带JRC接头 3m
	CA4230:	JRC-PRC 6芯转换电缆 0.3m
	CN52:	
	CN57:	FCN系列I/O接头(带斜盖)
	CN82:	RS-485接头端子 (3P)
其他部件	AC输入电源线(额橡胶衬垫×1、使用i	定电压125V) 3m×1、传感器接头×1、传感器接头橡胶×1、外部输出/输入用接头×1、 规期书×1 AC输入电源线 2m 1.5: AC输入电源线 (250V耐压) 1.5m 6芯电缆线 编简:用C接头 3m JRC-PRC 6芯转换电缆 0.3m JRC-PRC 6芯转换电缆 48式-6线式 1m (适用于520A) 1m AC电源线用3P2P空换接头 传感器接头 (JRC接头) FON系列10接头 (带盖) FCN系列10接头 (带

#### 外形尺寸 单位 mm









※请注意: 本说明书里的规格和设计因产品改良有可能会发生一些变化(无事先通知)。

#### http://www.unipulse.com/cn/

# UNIPUL)E株式会社

国际营业部

〒103-0005 东京都中央区日本桥久松町9-11 Tel: +81-3-3639-6121 Fax: +81-3-3639-6130 总 部 〒103-0005 东京都中央区日本桥久松町9-11 技 术 中 心 〒343-0041 琦玉县越谷市千间台西1-3

名古屋营业所 〒460-0008 名古屋市中区荣1-24-25 伏见大厦CK16 大 阪 营 业 所 〒532-0003 大阪市淀川区宫原4-1-14 住友生命新大阪北大厦

广岛营业 所 〒730-0843 广岛市中区舟入本町9-20 舟入湖大厦福 冈营业 所 〒812-0024 福冈市博多区网厂町1-16 多田大厦